



BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Avenida James Clerk Maxwell, 230
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3113.9600
www.brp.com

Campinas, 27 de junho de 2017.

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Rua Treze de junho nº 930 - Centro - Esquina com rua Maracajú
Campo Grande - MS - CEP: 79.002-430

Superintendência para Orientação
e defesa do Consumidor -
PROCON/MS
Protocolo nº 2639107117
Data 05/07/17
Hora: 14:50
Recebido por: Silveira

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08012.002694/2015-87)

Risco de perda do controle da direção

Prezados Senhores,

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 230, CEP 13069-380, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0004-37, neste ato representada por Alexandre Gregório de Moraes, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rua José Esteves, 97, CEP 13460-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.199.922.-0 SSP/SF e inscrito no CPF/MF sob nº 291.502.178.36, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), informar o que segue:

O Recall dos motores de popa Evinrude® E-TEC® G2 74° V6 (3.4 L) modelo AB fabricados em 2014 encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, 17 (dezessete) proprietários dos motores de popa atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos motores de popa, conforme especificado nas tabelas a seguir. 36 (trinta e seis) motores de popa Evinrude® E-TEC® G2 74° V6 (3.4 L) modelo AB sujeitos ao Recall, 17 (dezessete) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 19 (dezenove) motores de popa. Dos 19 (dezenove) motores de popa ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 25 (vinte e cinco) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 11 (onze) motores de popa Evinrude® não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:



BRP Brasil Motorsports Ltda.

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Avenida James Clerk Maxwell, 230
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3113.9600
www.brp.com

De: GABINETE - PROCON/MS

Para: *Reclamação*

- 1 - Informar
- 2 - P/ análise e parecer
- 3 - P/ providências
- 4 - P/ encaminhar
- 5 - P/ agendar
- 6 - P/ arquivar
- 7 - P/ fiscalizar
- 8 - autorizado
- 9 - não autorizado

Em _____ / _____ / _____

UF	Total	Realizado	Pendente
AC	0	0	0
AL	1	1	0
AM	0	0	0
AP	0	0	0
BA	0	0	0
CE	0	0	0
DF	0	0	0
ES	0	0	0
GO	0	0	0
MA	0	0	0
MG	0	0	0
MS	1	0	1
MT	2	2	0
PA	0	0	0
PB	0	0	0
PE	0	0	0
PI	0	0	0
PR	12	2	10
RJ	2	1	1
RN	0	0	0
RO	0	0	0
RR	0	0	0
RS	2	0	2
SC	2	0	2
SE	0	0	0
SP	2	1	1
TO	1	0	1
S/R	11	10	1

S/R* = Unidades sem Registro

Dr. Marcelo Monteiro Salomoni
Superintendente
Matr. 427419024

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

- (I) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;
- (II) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;
- (III) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.
- (IV) quaisquer alterações nas quantidades, se comparadas aos relatórios anteriores, devem-se a atualização dos registros das unidades.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Alexandre Gregório de Moraes
BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA.

Alexandre Gregório de Moraes